

Российская Федерация  
 Управление образования  
 Администрации города Апатиты  
 Мурманской области  
 муниципальное бюджетное дошкольное  
 образовательное учреждение  
 № 48 г. Апатиты  
 184209 г. Апатиты Мурманской  
 области, ул. Бредова, 44,  
 тел./факс 8(815-55) 2-34-37  
 E-mail: dou48-apatity@bk.ru

Государственному инспектору  
 г. Апатиты и г. Кировск по пожарному  
 надзору  
 А.М. Лапухову

от 17.11.2017г. № 160

### Ответ

на предписание № 45 / 1 / 1 от 16.12.2016 г. «Об устранении нарушений  
 требований пожарной безопасности» по МБДОУ № 48 г. Апатиты, ул.  
 Строителей, 115

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	<p>Работник, ответственный за пожарную безопасность (Куваева Е.И.) не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму</p> <p>На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В помещениях: теплоцентр, вентиляционная камера, кладовые.</p> <p>Противопожарные двери щитовой и кладовой на 1-ом этаже не имеют устройств для самозакрывания.</p>	<p>П.п. 31,32,36,37 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; п.3 «Правила противопожарного режима в РФ»</p> <p>п.20 «Правила противопожарного режима в РФ»</p> <p>ч. ст. 88 ФЗ от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p>28.02.2017</p> <p>Октябрь месяц</p> <p>сентябрь</p>	<p>выполнено (договор № 5-ПТМ-40/К-17)</p> <p>выполнено</p> <p>выполнено</p>

<p>В проектной документации на систему пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17. Отсутствуют (не представлены) сертификаты на технические средства системы пожарной сигнализации, в том числе на систему передачи извещений о пожаре.</p>	<p>п.п.61,62,153 «Правила противопожарного режима в РФ»; п.7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>ст. 54, ч.1, 7 и 10 ст. 83, ст. 103. ч. 4 ст. 145 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ, п.61 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 14.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; раздел 9 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытания».</p>	<p>На пульт ЦН «01» (ПЧ №8 сигнал идет)</p> <p><b>ноябрь</b></p>	
<p>В помещениях здания дошкольной Образовательной организации подкласса Ф1.1 применяются декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2: 2-этаж средняя группа (группа в средней части здания) – стены спального помещения облицованы бумажными обоями; 1-этаж: группа раннего возраста- стены группового помещения частично облицованы бумажными обоями; старшая группа (группа в средней части здания) - стены спального помещений отделаны масляной краской и частично облицованы бумажными обоями; 1 младшая группа – стены спальни частично отделаны масляной краской. Сертификаты соответствия указанных материалов требованиям технического регламента не представлены.</p>	<p>ч.7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»</p>	<p><b>август</b></p>	<p><b>выполнено</b></p>
<p>Двери (4 шт.) на двух лестничных клетках, расположенных внутри здания, на 2-ом этаже не имеют уплотнений в притворах (двере</p>		<p><b>Июль</b></p>	

	<p>закрываются не плотно)</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность из свободного открывания изнутри без ключа – двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов, ведущих наружу.</p> <p>В пределах маршей лестницы допускается устройство ступеней различной высоты – ступени на наружных открытых лестницах со 2-ого этажа (ворая мл. группа, подготовительная группа), ширина сплошных проступей ступеней менее 0,2 м.</p>	<p>п. 35 «Правила противопожарного режима в РФ»</p> <p>ст.89 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.п. 4.3.4, 4.4.2, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28*, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	<p>Сентябрь</p> <p>июль</p>	<p>выполнено</p> <p>выполнено</p>
9.	<p>Не обеспечена исправность огнетушителей – у огнетушителей №№ 6,14, 4 отсутствуют раструбы</p>	<p>п.п. 70, 478 «Правила противопожарного режима в РФ»</p>		<p>выполнено</p>

Заведующий



В.М. Катриченко