



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. АПАТИТЫ И Г. КИРОВСКА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание N 45 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

(именуемое в дальнейшем МБДОУ № 48 г. Апатиты)

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладател

объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Апатиты по пожарному надзору от «24» ноября 2016 года, № 45, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 30 мин. «30» ноября 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «16» декабря 2016 г. проведена плановая, выездная проверка проверку проводил (а):

старший дознаватель отдела надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска управления

(должность, звание фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа

Мурманской области – государственный инспектор г. Апатиты и г. Кировска по пожарному

местного самоуправления) должность должностного лица

надзору, майор внутренней службы Лапухов А.М. в отношении объекта защиты – здания,

помещений, оборудования, продукции и иного имущества правообладателем которых

является МБДОУ № 48 г. Апатиты, расположенное по адресу(ам): 184209, РФ, Мурманская

область, г. Апатиты, ул. Строителей, д.115.

совместно с заведующим Катриченко Валентиной Михайловной; начальником

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

хозяйственного отдела Куваевой Еленой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Работник организации, ответственный за пожарную безопасность (Куваева Е.И.) не прошёл обучение пожарнотехническому минимуму.	п.п.31,32,36,37 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; п.3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Декабрь 2017 г.	
2.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (теплоцентр, вентиляционная камера, кладовые).	п.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Декабрь 2017 г.	
3.	Противопожарные двери щитовой и кладовой на 1-ом этаже не имеют устройств для самозакрывания.	ч.8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.61,62,153 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Декабрь 2017 г.	

4.	<p>В проектной документации на систему пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.</p> <p>Отсутствуют (не представлены) сертификаты на технические средства системы пожарной сигнализации, в том числе на систему передачи извещений о пожаре.</p>	<p>ст. 54, ч. 1, 7 и 10 ст. 83, ст. 103, ч. 4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 14.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; раздел 9 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».</p>	Декабрь 2017 г.	
5.	<p>В помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 применяются декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2: 2-этаж: средняя группа (группа в средней части здания) – стены спального помещения облицованы бумажными обоями; 1-этаж: группа раннего возраста – стены группового помещения частично облицованы бумажными обоями; старшая группа (группа в средней части здания) – стены спального помещений отделаны масляной краской и частично облицованы бумажными обоями; 1 младшая группа – стены спальни частично отделаны масляной краской. Сертификаты соответствия указанных материалов требованиям технического регламента не представлены.</p>	<p>ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	Декабрь 2017 г.	

6.	Двери в двух лестничных клетках, расположенных внутри здания, на 2-ом этаже не имеют уплотнений в притворах (двери закрываются не плотно).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Декабрь 2017 г.
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов, ведущих наружу.	п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Декабрь 2017 г.
8.	В пределах маршей лестницы допускается устройство ступеней различной высоты – ступени на наружных открытых лестницах со 2-ого этажа (вторая младшая группа, подготовительная группа), ширина сплошных проступей ступеней менее 0,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3.4, 4.4.2, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.28*, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Декабрь 2017 г.
9.	Не обеспечена исправность огнетушителей – у огнетушителей №№ 6, 14, 4 отсутствуют раструбы.	п.п. 70,478 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Декабрь 2017 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
г. Апатиты и г. Кировска управления надзорной
по пожарному надзору)
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Мурманской области –
государственный инспектор г. Апатиты и
г. Кировска по пожарному надзору
Лапухов А.М.


(подпись)
М.Л.П.*

« 16 » декабря 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

« 16 » 12 20 16 г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 48
Катриченко В.М.
(должность, фамилия, инициалы)